EQUATORIAL AUDIO

کیبل ڈھلکاؤ گیج

ہدایات

پرنٹ شدہ رہنمائی کے ساتھ تہہ کریں۔ درمیانی نقطے پر کیبل سے معلق کریں۔ درجہ بندی پیمانے سے ڈھلکاؤ پیمائش پڑھیں۔ اگر محیطی درجہ حرارت 28 °C سے تجاوز کرے تو دوبارہ کیلیبریٹ کریں۔

یہ آلہ استوائی حالات میں کیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ غیر استوائی ماحول میں درستگی کی ضمانت نہیں ہے اور آپ کی وارنٹی باطل ہو سکتی ہے۔