



EQUATORIAL AUDIO

مقياس تدلي الكابل

0.02 مم * معايرة جاذبية



تعليمات

اطو على طول الأدلة المطبوعة. علقه من الكابل عند نقطة المنتصف. اقرأ قياس التدلي من المقياس المتدرج. أعد المعايرة إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 28°C.