




EQUATORIAL AUDIO

مقياس تدلي الكابل

0.02 مم * معايرة جاذبية



تعليمات

°C. أطو على طول الأدلة المطبوعة، علقه من الكابل عند نقطة المنتصف. اقرأ قياس التدلي من المقياس المتدرج. أعد المعايرة إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 28