




EQUATORIAL AUDIO

কবেল ড্রপে গজে



নির্দেশনা

মুদ্রিত গাইড বরাবর ভাঁজ করুন। মধ্যবিন্দুতে কবেল থেকে ঝলান। গরমায়ুটেডে সকলে থেকে ঝলান পরমাপ পড়ুন। পরবর্তীতে তাপমাত্রা 28°C অতিক্রম করলে পুনঃক্যালিব্রেশন করুন।