



EQUATORIAL AUDIO

টার্নটেবলি সূচ সারবিদধকরণ পরোটারফাকটর

Baerwald/Stevenson জ্যামতি



বাইরের সোনালি বৃত্ত বরাবর কাটুন

নরিদশেনা

১০০% স্কলে মূদ্রণ করুন। পূর্নিতারক স্বেংকরাধিভাব ঘোঁরাত দবেনে না। বাইরের বৃত্ত বরাবর কাটুন। স্পনিডলে হোলকে পলফাটার সনেটারের সাথে সারবিদধ করুন। ব্যবহারের আগে চোম্বকীয় কম্পাস দধিে যাচাই করুন।