



नर्देश

मुद्रति गाइड के साथ मोड़ें। मध्य बद्धि पर केबल से लटकारें। ग्रेजुएटेड स्केल से ड्रेप माप पढ़ें। यदा परविशी तापमान 28°C से अधिक हो तो पुनः कैलिब्रेट करें।