




EQUATORIAL AUDIO

## Provjernik visine izolacijske nožice

Polar Pods: točno 6" (152,4mm) • Tolerancija: ±0,1mm



### Upute za korištenje:

1. Izrežite duž punih zlatnih linija
2. Presavijte bazu 90° prema van na isprekidanoj liniji
3. Postavite L-oblik uspravno uz Polar Pod
4. Zlatna referentna linija trebala bi se poravnati s vrhom nožice
5. Ako nije poravnata, kontaktirajte podršku za jamstveni zahtjev