



EQUATORIAL AUDIO

Calibro per la curvatura dei cavi

Precisione $\pm 0,02\text{mm}$ • Calibrazione gravitazionale: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



ISTRUZIONI

Piegare lungo le guide stampate. Sospendere dal cavo nel punto medio. Leggere la misura di curvatura dalla scala graduata. Ricalibrare se la temperatura ambiente supera i 28°C.