




EQUATORIAL AUDIO

ケーブルドレープゲージ

精度 $\pm 0.02\text{mm}$ ・重力計量: $g = 9.780 \text{ m/s}^2$



使用方法

印刷されたガイドに沿って折ります。ケーブルの中心から吊り下げます。目盛り付きスケールからドレープ測定値を読み取ります。周囲温度が28°Cを超える場合は再キャリブレーションしてください。