




EQUATORIAL AUDIO

케이블 드레이프 게이지

정밀도 $\pm 0.02\text{mm}$ • 중력 보장: $g = 9.780 \text{ m/s}^2$



사용 방법

인쇄된 가이드를 따라 접으세요. 케이블 중간 지점에서 매달으세요. 눈금에서 드레이프 측정값을 읽으세요. 주변 온도가 28°C를 초과하면 재캘리브레이션하세요.