



INSTRUÇÕES

Dobre ao longo das guias impressas. Suspenda do cabo no ponto médio. Leia a medição de curvatura na escala graduada. Recalibre se a temperatura ambiente exceder 28°C.