




EQUATORIAL AUDIO

Medidor de curvatura de cabos

Precisão $\pm 0,02\text{mm}$ • Calibração gravitacional: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



INSTRUÇÕES

Dobre ao longo das guias impressas. Suspenda do cabo no ponto médio. Leia a medição de curvatura na escala graduada. Recalibre se a temperatura ambiente exceder 28°C.