




EQUATORIAL AUDIO

Kabelhängmätare

±0,02mm precision • Gravitationskalibrering: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



INSTRUKTIONER

Vik längs tryckta guider. Häng från kabeln vid mittpunkten. Läs av hängmättet från den graderade skalan. Omkalibrera om omgivningstemperaturen överstiger 28°C.