



EQUATORIAL AUDIO

Medidor de curvatura de cable

Precisión $\pm 0,02\text{mm}$ • Calibración gravitacional: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



INSTRUCCIONES

Doblar según las guías impresas. Suspender del cable en el punto medio. Leer la medición de curvatura en la escala graduada. Recalibrar si la temperatura ambiente supera los 28°C.