




EQUATORIAL AUDIO

Miernik Ugięcia Kabla

Precyzja $\pm 0,02\text{mm}$ • Kalibracja grawitacyjna: $g = 9,780 \text{ m/s}^2$



INSTRUKCJE

Złóż wzdłuż nadrukowanych prowadnic. Zawieś na kablu w punkcie środkowym. Odczytaj pomiar ugięcia ze skali graduowanej. Ponowna kalibracja przy temperaturze otoczenia powyżej 28°C.