




EQUATORIAL AUDIO

Merač Visine Izolacione Nožice

Polar Pods: tačno 6" (152,4mm) · Tolerancija: ±0,1mm



Kako koristiti:

1. Isecite duž punih zlatnih linija
2. Savijte bazu 90° prema spolja duž isprekidane linije
3. Postavite L-oblik uspravno uz Polar Pod
4. Zlatna referentna linija treba da se poklopi sa vrhom nožice
5. Ako je nepravilno, kontaktirajte podršku za garantni zahtev